

白根百田小学校 2021年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	百々1642番地先 柳西信号交差点150m程 南、信号機のある交差点	市道	横断歩道が一箇所しかなく危険である。	横断歩道をもう一箇所設置	調査中
2	継続	上八田1140番地付近 上八田西新居地区の道路	市道	道路が整備され車両が速度を上げて通行しており、横断するのが危険である。	横断歩道を設置	人車共、交通量が少ないため設置は難しい。
3	継続	白根百田小学校信号交差点 から東側の道路	市道	登下校時、狭い道路を車両が通るので危険である。	スクールゾーン	通行禁止規制は近隣住民の負担が大きく現実的ではないため、道路管理者による対策を優先して実施し効果が認められなければ検討することとしたい。
4	継続	白根御勅使中学校北側の道路	市道	登下校時、狭い道を車両が抜け道として通るので危険である。	スクールゾーン	通行禁止規制は近隣住民の負担が大きく現実的ではないため、道路管理者による対策を優先して実施し効果が認められなければ検討することとしたい。
5	継続	県営住宅南美台団地西側の道路	市道	団地から市道を横断するときに危険である。	横断歩道を設置	交通量・横断歩行者数も少ないので必要性がない。
6	新規	百々交差点東側歩道	市道	通学路として使用している歩道脇の側溝にふたがないので危険。	溝蓋の設置	承諾確認後、対応予定。(複数年)
7	新規	秋月院東の道	市道	道が狭く見通しが悪い。	カーブミラーの設置	場所がなく、設置が難しい
8	新規	県道アキヤマ薬局信号を西 に入った先、百々1772-1 前の道	市道	水路にふたがなく危険	溝蓋の設置	検討中
9	新規	県道20号沿い、富士見園芸 前交差点	県道	横断歩道はあるが、交通量が多く、児童が渡ろうとしても車がなかなか止まってくれない。	信号機の設置	交通状況から、信号機の必要は認められない。
10	新規	百々3250、3529、3600- 2、3608付近の市道上交差 点	市道	停止線が消えかかっていて危険。	停止線の引き直し	引き直し対応済み
11	新規	百々1581付近の道路	市道	道路と畑の高低差が大きく危険。	ガードパイプ等の設置	幅員が狭くなってしまうので、対応は難しい

白根百田小学校 2021年度通学路安全点検結果:13件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
12	新規	甲西道路上り線百田保育所 東交差点南側歩道	国道	歩道と畑の間の柵が途中で切れている。歩道と畑の間は坂になっていて危険。	ガードパイプ等の設置	国に要望書を提出→対応予定。
13	新規	百々交差点	県道	信号はあるが、勢いよく右折してくる車があるため危険。	歩行者横断注意等の看板の設置	南→北に向かう車に対して電柱幕1枚設置。