

①白根百田小学校 2024年度通学路安全点検結果： 6件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	百田小学校北側入口東側十字路(百々2300)	市道	歩道がない場所があるため、注意が必要	通学路や注意喚起等の表示、歩行者ラインの設置	調査検討
2	新規	珠善院(百々3165)を東に進む道	市道	車から死角になっており、飛び出してくると危険	注意喚起の表示の設置	設置場所無し
3	新規	35° 39'32.1"N 138° 28'33.7"Eセンサーパネルに向けて南北に抜ける道	市道	朝、通勤の車が渋滞回避のため通り抜けている。道幅が狭く危険	注意喚起の表示の設置	希望場所不明
4	新規	御勅使中学校東ローソン裏道側溝	市道	金属製のふたが動き、雨の日は滑って危険。駐車場に入る車で移動してしまう。	規格の合うふたの設置	水路蓋の修繕
5	新規	宮内・百々交差点	市道	生け垣が道路にはみだしている	剪定	地権者へ通知
6	新規	御勅使中前のカーブミラー	市道	へこんでいて見づらく、東西・南北の道路での車の接触が怖い	注意喚起の表示の設置	修繕対応

②<既存施設の修正用> 白根百田小学校 2024年度通学路安全点検結果: 3件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
7	新規	甲西道路から「えにし」(上八田224-1)に向かう入口35° 39°39.2′N 138° 28′22.5″Eの 停止線が薄くなっている	市道	見通しが悪い	白線の塗りなおし	調査検討
8	継続	(上八田719) 南アルプス市 消防団白根分団第5部の南 側の国道	市道	見通しがわるくスピードを出す車が多い	信号か横断歩道の設置	交通量及び地形等から基準を満たしていないため設置不可
9	新規	秋月院入口	市道	見通しが悪く、「注意」の看板が古くなっている	看板の塗りなおし、大きいものを新設	再設置