

白根百田小学校 2025年度通学路安全点検結果：10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	新規	百々2366-1 ローソン 百々店交差点	県道	東西の歩行者用信号機は、10秒ほどで切り替わる。	東西の歩行者用信号機は、10秒ほどで切り替わる。もう少し長いと落ち着いて渡れる。	横断歩行者数に対して信号サイクルが絶妙。1～2秒程度延ばせるか規制課へ相談します。
2	新規	百々2595付近	市道	新しい道で、車がスピードを上げて走っている。	渡る児童がいるので横断歩道を付けてほしい。	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。
3	新規	居酒屋「あつみ」西交差点	市道	登校時間交通量がとても多い。 車用の信号機しかない。 東西を渡る横断歩道しかない。	東西を渡る歩行者用信号機と横断歩道の設置をしてほしい。	横断歩行者が限定的で少なく、信号機や横断歩道の新設は難しい。
4	新規	居酒屋「あつみ」の前の道路	市道	カーブになっていて見通しが悪い。	「通学路走行注意」等道路標示をしてほしい	R7看板設置検討
5	新規	百々1511付近の道祖神の東側	市道	看板が取れそうになっていて危険	撤去又は修繕してほしい	民有地につき対応は難しい。学校で近寄らないよう指導願いたい。
6	新規	百々2550南アルプスドッグラン	市道	歩道とフェンスの間に隙間がある	隙間を埋めてほしい	自治会から要望があれば対応可能
7	新規	百々3685	市道	果樹園の土地が歩道世かなり下にある。フェンスがなくて落ちると危険。	フェンス又はガードレールを付けてほしい	自治会から要望があれば対応可能
8	新規	御勅使中西側	市道	ガードレールボルトが外れている	ボルトで留めてほしい。錆びているので塗装	希望箇所不明

白根百田小学校 2025年度通学路安全点検結果：10件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
9	新規	ローソン百々店近く	市道	南から北へ渡るときに見にくい横断歩道がほしい	横断歩道がほしい	横断歩行者が少なく、横断歩道の新規設置は難しい。道路標示を検討したどうか。
10	新規	松永自動車前T字路	市道	T字路で通学の自転車や車が危ない	カーブミラーを付けてほしい	行き止まり路からの出口のため不可