

白根百田小学校(平成30年度点検結果:5件)							対策の要請先			対策結果・予定 (年度末に記入)
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)		みんなで まちづくり 推進課	道路整備 課	警察	
例	〇〇市〇〇町〇〇のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り	H30.6対策会議				
1	学校北門付近～北新居信号 交差点までの道路	側溝に甲蓋がなく、道が狭い割に交通量があるので危険である。	市道		側溝にグレーチングを設置	・要望書の提出		○		設置見送り
2	百々1642番地先 柳西信号交差点150m程南、 信号機のある交差点	横断歩道が一箇所しかなく危険である。	市道	7月9日	横断歩道をもう一箇所設置	・合同点検時確認 の図を表記し、要望 書の提出	○		○	設置見送り
3	上八田1140番地付近 上八田西新居地区の道路	道路が整備され車両が速度を上げて通行しており、横断するのが危険である。	市道	7月9日	横断歩道を設置	・設置場所を自治会 と相談し、要望書の 提出	○		○	設置見送り
4	百々2632番地先 市立百田保育所西交差点	注意の看板が小さく見えにくいので危険である。	市道		注意を促す看板等を設置	・申請書の提出	○			設置見送り
5	百々3688番地先 白根B&G北側交差点	注意の看板が小さく見えにくいので危険である。	市道		注意を促す看板等を設置	・申請書の提出	○			設置見送り