

白根百田小学校(令和元年度点検結果:10件)					対策の要請先					備考	対策結果・予定 (年度末に記入)		
番号	通学路における危険箇所・住所	通学路の状況・危険の内容	道路種	合同点検	対策内容または点検・対策不実施理由(番号を)	R1. 7対策会議	市民活動支援課	道路整備課	農林土木課			警察	防災危機管理室
例	〇〇市〇〇町のコンビニの歩道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道	5月30日	①歩道整備 ②SGIによる見守り								
1	学校北門付近～北新居信号交差点までの道路	側溝に甲蓋がなく、道路が狭く交通量があるので危険である。	市道		側溝にグレーチングを設置	◆学校から要望書を提出		○					旧年度より継続して設置しており、今年度も一部実施。
2	百々1642番地先 柳西信号交差点150m程南、信号機のある交差点	横断歩道が一箇所しかなく危険である。	市道		横断歩道をもう一箇所設置	◆学校から要望書を提出				○			現地確認後、実施の検討。
3	上八田1140番地付近 上八田西新居地区の道路	道路が整備され車両が速度を上げて通行しており、横断するのが危険である。	市道		横断歩道を設置	◆学校から要望書を提出				○			現地確認後、実施の検討。
4	百々2632番地先 市立百田保育所西交差点	注意の看板が小さく見えにくいので、危険である。	市道		注意を促す看板等を設置	◆学校から要望書を提出	○						・学校より指定された場所に電柱幕2枚設置済(R1年度)
5	百々3688番地先 白根B&G北側交差点	注意の看板が小さく見えにくいので、危険である。	市道		注意を促す看板等を設置	◆学校から要望書を提出	○						・電柱幕1枚設置済(R1年度)
6	斐崎南アルプス富士川線 飯野新町信号交差点300m程北交差点	登下校時、県道を横断する際、危険である。	市道		①横断歩道の塗り直し ②横断旗 ③注意を促す看板等を設置	◆学校から要望書を提出①③ ②学校からJAへ依頼	③			①			①現地確認後、上申し、順次対応予定。 ③立看板1枚設置済(電柱幕の設置場所がなく、立看板で対応)
7	白根百田小学校信号交差点から東側の道路	登下校時、狭い道路を車両が通るので危険である。	市道	7月9日	スクールゾーン	◆学校から要望書を提出 ※代替案として外側線を引くのはいかがか。				○			スクールゾーンについては地域の了解を得る必要がある。 交通指導員による調査のうえ対応(R1年度調査)
8	白根御勅使中学校北側の道路	登下校時、狭い道を車両が抜け道として通るので危険である。	市道	7月9日	スクールゾーン	◆学校から要望書を提出 ※代替案として外側線を引くのはいかがか。				○			スクールゾーンについては地域の了解を得る必要がある。 交通指導員による調査のうえ対応(R1年度調査)
9	百々5区公会堂東側の道路	通学路の道路幅が狭く、側溝に蓋が無いので危険である。	市道		側溝に蓋を設置			○					・公会堂の南北を実施済(R1年度) ・その他の箇所はR2年度以降に実施の検討
10	上八田474番地3付近 中宿小路集会所西側付近道路	登下校時、狭い道を車両が抜け道として通るので危険である。	市道		通学路に面している宅地のブロック塀が傾いている。			○					空き家のため、管理住宅課(市)にて地主様宛に改善をお願いする文書を発送済