

白根百田小学校 2020年度通学路安全点検結果:7件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	継続	学校北門付近～北新居信号交差点までの道路	市道	側溝に甲蓋がなく、道路が狭く交通量があるので危険である。	側溝にグレーチングを設置	R2年度 一部施工予定
2	継続	百々1642番地先 柳西信号交差点150m程南、信号機のある交差点	市道	横断歩道が一箇所しかなく危険である。	横断歩道をもう一箇所設置	調査中
3	継続	上八田1140番地付近 上八田西新居地区の道路	市道	道路が整備され車両が速度を上げて通行しており、横断するのが危険である。	横断歩道を設置	調査中 車両の減速を目的とするなら、減速マークやハンプの設置も検討される。
4	継続	白根百田小学校信号交差点から東側の道路	市道	登下校時、狭い道路を車両が通るので危険である。	スクールゾーン	通学児童のまとまった数が必要。沿道住民の合意形成が必要。学校までの道路をS・Zにするには、枝道も含めて規制をかける必要があり、非現実的。道路改良によってガードレールや歩道の設置が現実的と思われる。
5	継続	白根御勅使中学校北側の道路	市道	登下校時、狭い道を車両が抜け道として通るので危険である。	スクールゾーン	沿道住民の合意形成が必要。学校までの道路をS・Zにするには、枝道も含めて規制をかける必要があり、非現実的。注意喚起看板等の設置で周知する等が限界と思われる。
6	継続	百々5区公会堂東側の道路	市道	通学路の道路幅が狭く、側溝に蓋が無いので危険である。	側溝に蓋を設置	R2 or R3 予定
7	新規	県営住宅南美台団地西側の道路	市道	団地から市道を横断するときに危険である。	横断歩道を設置	調査中